

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

2019 г



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа-интернат №20 Петроградского района Санкт-Петербурга

Манаскурт Т.Ю.

« 30 » 2019 г



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №20 Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197022, Санкт-Петербург, Песочная наб.д.14, литер Б, В
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
1 отдельно стоящее здание 4 этажа, 3953,2 кв. м;
-наличие прилегающего земельного участка: да, 5443 кв. м;
- 1.4. Год постройки: 1961
последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта-

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №20 Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197022, Санкт-Петербург, Песочная наб.д.14, литер Б, В
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: субъект Российской Федерации (Санкт-Петербург, Петроградский район)
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная д.17-19
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: ОКВЭД 85.14; 85.41
Образование общее; дополнительное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 240 человек/день;
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 290 метров
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), есть
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), нет
- 3.1.4. Перепады высот на пути: есть
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: есть
- 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ(К,О,С,Г,У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ(К,О,Г,У) ДУ (С)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (К,О,Г,У) ДУ (С)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

- 3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно приложения №2
3	Вход (входы) в здание	согласно приложения №2
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно приложения №2
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно приложения №2
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно приложения №2
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно приложения №2
8	Все зоны и участки	

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ: в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
"ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

_____ А.Г. Никитин

« _____ » _____ 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ школа-интернат №20
Петроградского района
Санкт-Петербурга


_____ Манаскурт Т.Ю.



«30» _____ 2019 г.


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

поэтапного повышения уровня доступности объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №20 Петроградского района Санкт-Петербурга и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2019-2025 годы, находящегося по адресу: 197022, Санкт-Петербург, Песочная наб.д.14, литер Б, В

Организация доступности объекта


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Вход на территорию</i>				
		<p>-Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. п. 4.1.1 СП 59.13330.2012, п.5.1.1 СП 59.13330.2016</p>	ТР	2020-2030 год	ДП-В
2.	<i>Входной узел</i>				
2.1.	Наружный лестничный марш	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016</p> <p>- Привести в соответствие опорные поручни согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012 п. 6.2.11 СП 59.13330.2016</p> <p>-Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.</p>	ТР,СТР ТР,СТР	2020-2030 год 2020-2030 год	ДП-С ДП-О,С

					
<p>2.2. Площадка. Входная дверь</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2007 п. 4.3.1 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». - Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации). согласно п.5.1.5 СП 59.13330. - Установить доводчик с задержкой закрывания от 5 секунд п.5.1.6 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016 - Оборудовать место для собаки-проводника, 	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР,СТР</p> <p>ТР</p>	<p>2020-2030 год</p> <p>2020-2030 год</p> <p>2020-2030 год</p> <p>2020-2030 год</p> <p>2020-2030</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-К,О</p> <p>ДП-С</p>

		<p>обозначить пиктограммой. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309</p> <p>- Установить звуковой маяк (Система средств информации зон и помещений), п.5.5.3 СП 59.13330.2012 п.6.5.3 СП 59.13330.2016</p>	ТР	год 2020-2030 год	ДП-С
3.	Пути движения внутри здания				
3.1	<p>Коридоры и двери</p> 	<p>- Разместить, устройство отображения и передачи визуальной информации, по типу «бегающая строка» п.6.5.7 СП 59.13330.2012</p> <p>- Приобрести текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха согласно п.5.5.6 СП 59.13330.2012 п.6.5.7 СП 59.13330.2016</p> <p>- Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» согласно п.5.2.3 СП 59.13330.2012 п.6.2.3 СП 59.13330.2016</p> <p>- Дверные проёмы обеспечить контрастным сочетанием цветов в применяемом оборудован. (дверь, стена, ручка; средства виз.информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p> <p>- Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест</p>	ТР ТР ТР ТР	2020-2030 год 2020-2030 год 2020-2030 год 2020-2030 год	ДП-Г ДП-Г ДП-С ДП-С ДП-В

		посещения согласно п.5.5.4.СП 59.13330.2012 п.6.5.1 и 6.5.2 СП 59.13330.2016			
3.2	Междуэтажные лестничные марши. 	<ul style="list-style-type: none"> - Обозначить входы на лестницы тактильной пиктограммой доступности для инвалидов п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничными маршами. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 - Установить тактильные пиктограммы с номером этажа п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Вдоль обеих сторон лестниц установить опорные поручни согласно п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 -Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение согласно п.5.2.10 СП 59.13330.2012 -Рассмотреть возможность установки подъемной платформы наклонного типа. 	ТР ТР,СТР ТР ТР,СТР	2020-2030 год 2020-2030 год 2020-2030 год 2020-2030 год	ДП-В ДП-О,С ДП-В ДП-О,С
4	Пути эвакуации				

4.1		<p>Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2012 п.5.2.23, п.5.2.34 и пожарных рисков.</p>		2020-2030 год	ДП-В
5. Санитарно-гигиенические помещения					
5.1	<p>Туалет.</p> 	<p>- Установить тактильную мнемосхему туалета выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>-Обозначить пиктограммой доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>-По путям движения установить пиктограммы с направлением движения в туалет, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>-Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012 п.6.3.3 СП 59.13330.2016</p> <p>-Разместить стационарные откидные опорные поручни около унитаза согласно</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2020-2030 год</p> <p>2020-2030 год</p> <p>2020-2030 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-О,С</p> <p>ДП-В</p>

	<p>п.5.3.3 СП 59.13330.2012 п.6.3.3 СП 59.13330.2016 -Установить дверную задвижку в соответствии с п.5.4.3 СП 59.13330.2012 п.6.4.3 СП 59.13330.2016</p>			
---	--	--	--	--

* Указывается: **ПСД** – подготовка проектно-сметной документации; **КР**- капитальный ремонт; **ТР** – текущий ремонт; **СТР** – строительство

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (*указать категории инвалидов*);

ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (*указать категории инвалидов*);

ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:

доступно частично всем (**ДЧ-В**)

Период проведения работ: 2020-2030 гг.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное образовательное учреждение
школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга

ГБОУ школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга		1037828000980 ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
Образование общее; дополнительное образование		85.14; 85.41 ОКВЭД
Форма собственности	Государственная	13 ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	бюджетное учреждение	75203 ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Манаскurt Т.Ю.
Телефон, факс руководителя организации	(812) 234-61-73	(812) 234-34-22
Е-mail организации	school20@bk.ru	
Юридический адрес организации	197022 Санкт-Петербург, Песочная наб.д.14,литер Б,В (индекс) (почтовый адрес)	
Фактический адрес организации	197022 Санкт-Петербург, Песочная наб.д.14,литер Б,В (индекс) (почтовый адрес)	
Наименование владельца объекта, в котором находится организация	Комитет имущественных отношений	1037828004500 ОГРН
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.17 -19 (индекс) (почтовый адрес)	197101
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация	Тел.: 8(812) 232-83-61 Факс: 8(812)232-83-61 E-mail: tupetr@gov.spb.ru	
Наименование вышестоящей организации	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027806894312
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	197101 (индекс)	Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная д.17-19 (почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Петроградского района Громов Иван Александрович	
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.: (812) 232-83-61	Факс: 8 (812) 232-83-61
Е-mail вышестоящей организации	tupetr@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197022, Санкт-Петербург, Песочная наб.д.14, литер Б,В	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	3953,2кв м	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4 этажа	
Кадастровый номер объекта	78:763207:13:25	
Категории обслуживаемого населения: дети, подростки, молодежь, граждане среднего и пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		все
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		К, О, С, Г, У
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта			№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание	
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)			Нормативное значение
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Подходы к объекту, пути движения

Название зоны (технического средства)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга								
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не	П5.1.8	

								более 10 м		
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть. «К», «С»	м	0,1,4	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия. «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	п.5.3.2,	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	1	1	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п.5.1.10	
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей. «К», «О», «С»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.9	

		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-0	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		

2. Входной узел

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

**Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-интернат № 20
Петроградского района Санкт-Петербурга**

2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п. 5.1.12	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		1	0	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,8-0,9	0,9	п. 6.2.11	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33		
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	

		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 6.2.8
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	2,0	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 6.2.8
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		
2.2	Пандус стационарный	1	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
					Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)	
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 10 (1:10)	
		1	0	0	Ширина марша пандуса на общих путях движения «К»	м	0,95	Не менее 1,5	
					Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м	1,0	По ширине пандуса	
		1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	1,5	Не менее 1,5	
		1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	1,5	не менее 1,5	
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,9	п. 6.2.11
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)		0,7	0,7	
		1	1	1	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,2	0,3	п. 6.2.11
		0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м	-	0,9-1,0	

		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.11	
		0	1	1	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 6.2.10	
		0	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м	нет	не менее 0,05	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0.75	П.6.1.3	
2.4	Подъемная платформа с вертикальным перемещением	1	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	1,6	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		1	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	1,6	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	-			
2.6	Входная площадка главного входа									
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001	
		1	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2		
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 6.1.4	
		0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	-	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	≥ 1,50	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	≥ 1,85	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 6.1.4	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1	

2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	≥ 1,6	Не менее 1,6	п.6.1.8.
					Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)		1,6	Не менее 2,3	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	-	Не менее 1,2	п. 6.1.5
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,9	0,9	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	-	0,9 – 1,2	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,020	Не более 0,014	
		1	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	да		
		1	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	1,0	Не выше 1.0	
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не ниже 1,6	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1
2.9	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	1	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1.0 м от пола «К»	наличие	да		п. 6.1.6
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	нет		
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.1.7
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	-	не менее 0,3	п.5.1.4
		1	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С»,	м	0,1	Не менее 0,1	п.5.1.5

					«Г», «У»					
		1	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,2	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		1	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,2	1.2 -1.5	п.5.1.5	
2.10	Холл, вестибюль	1	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,77	Не менее 0,95	п. 6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	да		п. 6.5.7	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации ,либо эквивалент этого обор. «Г»	наличие	нет			

3. Пути движения внутри здания

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга								
Название зоны (технического средства)										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,3	п.6.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,3		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,3		
		1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	≥ 1,5	Не менее 1,5	п. 6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м		Не менее 2.0		
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	≥ 0,9	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	≥ 1,4	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	≥ 1,2	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6	

					устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»					
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1	
3.3	Междуэтажная лестница	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17	п.6.2.8	
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
	Внутренний поручень	1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п. 6.2.11	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33		
		0	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	П.6.2.12	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.2.8	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
		1	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,40	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	

		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 6.2.8	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,45	п. 6.2.9,	
3,5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	Не менее 0,8	п. 6.2.9	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные	1	0	0	Подъемники «К»	наличие	да			С посторонней помощью
3.8	Лифт пассажирский.	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,1	п. 6.2.14	
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	нет		п.6.2.18	
3.10	Пути эвакуации	1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м , окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.6.2.8	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5, но не менее одного места	п. 8.1.3	
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	-	не менее 3,2	п.7.3.5	
		1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	2,8	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6	
		1	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.4	
		1	0	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	да			
		1	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5	1,5-4,5		
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 8.1.6	
		1	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	да			
4.1.3	Помещения для приема посетителей	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:		-		П.8.1.11, 8.7.3	
		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	-	12		
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	-	18		
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	Не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	-	Не менее 1,0	п.8.1.7	

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.2.1	Помещения	1	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2
		1	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4	Не менее 0,4	п.5.4.2
		1	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,8	Не более 0,8	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное образовательное учреждение школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга					
5.1	Универсальная кабина	1	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5	п.6.3.2	
		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,50	Не менее 0,8	п.6.3.3	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
		1	0	0	Ширина кабины «К»	м	2,2	Не менее 1,65		
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	2,2	Не менее 2,2		
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9		
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
	На унитазе	1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
		0	0	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		1	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да			
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п. 6.3.6		
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для	наличие	нет	п.6.5.1		

					МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»					
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-	Не менее одной	п.6.3.4	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,48	п.6.3.5	
6. Автостоянки										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга					
6.1	Индивидуальная автостоянка на участке около здания учреждения	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1	
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках	Наличие	-		П.5.2.5	

+7 (921) 364-83-48
Телефон

Специалист по разработке проектов
Уд. № 7827 00073664
Заполнил Анкету:

Дубик Г.А.
ФИО

(подпись)

28 июля 2019 г.

Согласовано:

Директор ГБОУ школа-интернат № 20
Должность руководителя обследованного
объекта

Манаскурт Т.Ю.
ФИО

(подпись)

«__» _____ 2019 г.



АКТ

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа-интернат №20 Петроградского района Санкт-Петербурга
ГБОУ школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

197022, Санкт-Петербург, Песочная наб.д.14, литер Б, В

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 4 этажа, 3953,2 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка: да, 5443 кв. м;

Форма собственности: **государственная;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Петроградского района, 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная д.17-19**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: ОКВЭД- 85.14; 85.41 **Образование общее; дополнительное образование**

Наименование предоставляемых услуг: **основное общее образование;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **240 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения школа-интернат № 20 Манаскурт Татьяна Юрьевна с одной стороны, и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У) / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (не соответствуют О,С);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О, не соответствуют С);*
10. Подъемные платформы наружные: *да, (соответствует К);*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (соответствует К,О,С,Г,У);* дополнительно установлена табличка с номером телефона: *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *да;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (частично соответствует К,О,Г,У не соответствует С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *да;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;* надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*

18. На официальном сайте *Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://int20.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа-интернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга* расположенном по адресу: *197022, Санкт-Петербург, Песочная наб.д.14, литер Б,В* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 174-7 от 20.09.2019 г. назначен ответственный сотрудник учреждения: - <i>Баюра Инна Александровна</i> , для сопровождения инвалидов и МГН, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведён)	Приказ № 174-7 от 20.09.2019
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры,	

		входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	<p>Территория школы ограждена забором.</p> <p>Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой.</p> <p>Рядом с калиткой отсутствует тактильная пиктограмма.</p> <p>Отсутствует контактная информация с номером телефона ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p> <p>Водосточные трубы на здании школы имеют ограждение.</p>	
2.2	К,О,С,Г,У	<p>Перед наружным лестничным маршем, перед подъёмной платформой, перед пандусом установлена кнопка вызова, ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.3	О,С,Г,У	<p>Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш.</p> <p>Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем.</p> <p>Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери.</p> <p>Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u></p> <p>Края ступеней лестничного марша имеют покрытие контрастного цвета.</p> <p>Наружный лестничный марш оборудован опорными поручнями.</p> <p>Отсутствует травмобезопасное завершение.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручней лестничного марша, не вынесены параллельно уровню площадки перед лестничным маршем и длиннее наклонной части лестничного марша на 0,3м.</p>	
2.4	К	<p>Перед входом в здание школы для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещение школы установлена:</p> <p><i>Подъёмная платформа вертикального типа.</i></p> <p>Доступна площадка для подъезда к подъёмной платформе вертикального типа,</p> <p>Доступна площадка для подъезда к подъёмной платформе вертикального типа, перед опусканием.</p> <p>Ведется Журнал обслуживания.</p> <p>Назначен сотрудник организации прошедший обучение на управление подъемником.</p>	
2.5	К	<p>Перед входом в здание школы, для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещение школы, установлен стационарный пандус.</p> <p>Пандус оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями.</p> <p>Доступна площадка для передвижения перед подъёмом на пандус.</p>	

		<p>Доступная площадка для передвижения перед пандусом от входной двери.</p> <p>Входной узел с пандуса.</p> <p>Над входным узлом отсутствует навес, установлено освещение.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p>	
2.6	К,О,С,Г,У	<p>Главный входной узел.</p> <p>Над входным узлом установлен навес, установлено освещение.</p> <p>На крыльце установлено ограждение.</p> <p>Доступно передвижение по крыльцу.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Установлена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p> <p>Полотно входной двери имеет смотровое окно.</p> <p>Ширина входной двери, внутренней двери тамбура соответствуют норме.</p> <p>Завышен порог входной двери, внутренней двери тамбура.</p> <p>У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд.</p> <p>Стеклопанель полотна входной двери, имеет контрастную маркировку.</p> <p>Стеклопанель полотна внутренней двери тамбура не имеет контрастную маркировку.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма внутренней двери тамбура.</p> <p>Передвижение в тамбуре доступно.</p> <p>В тамбуре установлено зона с сидячими местами.</p> <p>В зоне входного узла расположен турникет.</p> <p>Имеется доступ для инвалидов.</p>	
2.7	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2</p>	<p>Приказ № 174-7 от 20.09.2019</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют.</p> <p>Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и</p>	

		открытые проемы, достаточны для передвижения.	
3.2	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.3	О,С,Г,У	<p>Межэтажный лестничный марш.</p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.</p> <p>Стеклопанель входной двери, имеет контрастную маркировку.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p> <p>Ширина входной двери не соответствует норме.</p> <p>Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p>Первая и последняя ступени лестничного марша имеют контрастную маркировку.</p> <p>На лестничном марше установлены перила с деревянным поручнем, с внутренней стороны.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м.</p> <p>На лестничном марше установлены пристенный поручень.</p> <p>Отсутствует травмобезопасное завершение.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м.</p> <p>На площадках между этажами установлено ограждение.</p> <p>Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u></p>	
3.4	К	<p>Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещение организации приобретен: гусеничный мобильный лестничный подъемник и инвалидная универсальная кресло-коляска.</p> <p>Ведется Журнал зарядки и обслуживания.</p> <p>Назначен сотрудник организации, прошедший обучение на управление подъемником.</p> <p>Фактически, для инвалидов, коляски которых невозможно закрепить на имеющемся ТСР в силу технических особенностей индивидуальных кресел-колясок (колясок с электрическим приводом и ряда моделей колясок с ручным приводом) <i>помещения организации остаются недоступными до капитального ремонта или реконструкции здания,</i></p>	
3.5	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 174-7 от 20.09.2019
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	<p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на этажах здания.</p> <p>Установлены тактильные информационные мнемосхемы на этажах школы.</p> <p>В холле расположен пост охраны.</p>	

	<p>Установлен телемонитор. Холл является аудиторией для приёма посетителей инвалидов, установлены сидячие места для отдыха, ожидания.</p> <p><i>Гардероб.</i> Расположен на первом этаже. Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Стеклопанель имеет контрастную маркировку Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p> <p><i>Помещение столовой.</i> Расположено на первом этаже. Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Стеклопанель не имеет контрастную маркировку Сцена оборудована лестничным маршем. Ступени лестничного марша не имеют контрастную маркировку. Отсутствуют опорные поручни. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация.</p> <p><i>Медицинский кабинет</i> Расположен на первом этаже. Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p> <p><i>Библиотека</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. Передвижения доступны.</p> <p><i>Спортивный зал.</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p>	
--	--	--

		<p>Спортивный зал не адаптирован для инвалидов.</p> <p><i>Спальные помещения</i></p> <p>Ширина коридоров доступна для прохода.</p> <p>Пиктограммы направления движения отсутствуют.</p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p>	
4.2	К,О,С,Г,У	<p>Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников.</p> <p>Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2</p>	<p>Приказ № 174-7 от 20.09.2019</p>
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	<p><i>Санитарно-гигиеническое помещение.</i></p> <p>Расположено на первом этаже.</p> <p>Универсальная кабина.</p> <p>Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p>Параметры входной двери соответствуют нормам.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p> <p>Расстояние между унитазом и стеной меньше нормы</p> <p>Расстояние между унитазом и фановой трубой меньше нормы.</p> <p>Унитаз оборудован откидными поручнями.</p> <p>Отсутствуют стационарные откидные опорные поручни возле унитаза.</p> <p>Установлен опорный поручень у раковины умывальника.</p> <p>Отсутствует зеркало у раковины умывальника выше нормы.</p> <p>Установлен диспенсер, осушитель.</p> <p>Отсутствует крючок для костылей с тактильной пиктограммой.</p> <p>Установлена кнопка экстренной помощи</p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма кнопки экстренной помощи.</p> <p>Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)</p>	
5.2	С	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	<p>Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п. 1.2</p>	<p>Приказ № 174-7 от 20.09.2019</p>
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://int20.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, для инвалидов, о доступности для инвалидов на объекте.</p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей 	

		остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 174-5 от 02.09.2019 г. назначен ответственный сотрудник: - <i>Королю Ольга Кимовна</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 174-5 от 02.09.2019
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на ул.Профессора Попова - 290м. Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №25, №25а</i> Общественный подземный транспорт: <i>Станция метро: «Петроградская» -1,4 км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.	

Директор ГБОУ школа-интернат №20
Петроградского района
Санкт-Петербурга

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»

 /Манаскurt Т.Ю./
М.П. Дата

 /Никитин А.Г. /
М.П. Дата